# COUSSIN HÉMI-CARE XL

CareWave® Origin
Gamme d'aides techniques à la posture en microbilles de polystyrène
Pharmaouest PREVENTIX

| Références | Désignations |
|---|---|
| NEG0733 | Coussin hémi-care XL |
| NEG1041 | Housse en coton bouclette |
| NEG1001 | Housse en PU bi-élastique |
| NEG0733HLEN | Housse en Lenzing® |
| **Dimensions : 55 x 35 cm** | |

Ce coussin permet de caler parfaitement les membres supérieurs pour les personnes hémiplégiques.

## COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 42% Polyester, 58% Polyuréthane
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

## RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion…) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

## ENTRETIEN :

Coussins :


Housse coton bouclette :


Housse PU bi-élastique :


Housse lenzing® :


*PHARMAOUEST INDUSTRIES - Zone Actipole - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban - 35540 MINIAC MORVAN*
*Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45*
*www.pharmaouest.com - service.qualite@pharmaouest.fr*

Mise à jour : dec-17

CE